








SEZIONE A-A




MARCATURA LASER NCR



Eliminare bava o spigolo vivo con raccordo





DETTAGLIO C

TESTO MARCATURA SECONDO ELI-D0014-01

GESTIONE BAVE, DIFETTI, OPERAZIONI SULLE SUPERFICI SECONDO ELI-D0021-01
TOGLIERE BAVE E SPIGOLI VIVI CON SMUSSI O RACCORDI MAX 0.2 mm

3.2 12.5 FILETTI