IMEC S.N.C. Via Reginato n. 59 Treviso
tel. 0422 433807 - fax 0422 435238
videoispezioni, prove di tenuta, risanamenti, ricerca perdite

# Protocollo d'Ispezione TV - Tronco - Nr. 2

Data

| CAP | Località | | da Pozzetto | a Pozzetto | Lungh. Tronco |
|---|---|---|---|---|---|
| | Treviso | | 1 | 3 | 48.20 |
| Via | | Codice Via | Materiale | Sezione / DN | Tipo ricettore |
| Vai Reginato 59 | | | Ghisa sferoidale | Circolare/300 | Fogna nera |
| Cliente | | Presenti | Direz. Ispez. -> Flusso | Nr. Tronco | Anno di Posa |
| IMEC | | | con | 1/3 | |

| Pozzetto Nr. 1 | Distanza (m) | Rapporto | Grafico M 1:262 | Nr. Immagine Foto | Digit. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | (HA) Inizio Tronco | | | | 8:26:05 |
| | 0.50 | (PA) Inizio tubo | | | | 8:26:09 |
| | 5.00 | (II) infiltrazione da giunto | | | (2) | 8:32:00 |
| | 15.00 | (II) giunto non inserito correttamente | | | | 8:42:15 |
| | 30.00 | (SZ) Pozzetto intermedio, 2 | | | | 8:59:00 |
| | 30.00 | (II) allacciamento lato dx | | | (3) | 9:01:00 |
| | 38.00 | (II) crepa longitudinale | | | (4) | 9:08:05 |
| | 48.00 | (PE) Fine tubo | | | | 9:20:02 |
| | 48.20 | (EH) Fine Tronco | | | | 9:20:08 |

Pozzetto Nr. 3

| Lungh. Ispezionata | |
|---|---|
| 48.20 | |